



COMUNE DI CIMINNA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

Immediatamente esecutiva

SI NO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 del 20/11/2018

OGGETTO: Somma urgenza per ripristino viabilità urbana ed extraurbana e primi interventi a seguito eccezionali piogge di carattere alluvionale dei giorni 01, 02 e 03 novembre 2018, che hanno interessato e colpito il territorio Comunale. – Interventi di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. 50/2016).– proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 191 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 20. del mese di 11 alle ore 8:54 e seguenti, nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. Vito Filippo BARONE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

| | | | PRESENTE | ASSENTE |
|--------|--------------|-----------|----------|--------------------------|
| BARONE | Vito Filippo | Sindaco | X | <input type="checkbox"/> |
| TIMO | Vincenzo | Assessore | X | <input type="checkbox"/> |
| FARACI | Francesco | “ | X | <input type="checkbox"/> |
| LEONE | Francesca | “ | X | <input type="checkbox"/> |
| | | TOTALE | 4 | |

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Con l’assistenza del Segretario comunale dott. VINCENZO SANZO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- **Vista** l'allegata proposta avanzata dal Responsabile del Settore 4° ;
- **Ritenuto** di doverla accogliere nella sua totalità;
- **Visto** il [D.L.vo n. 267/2000](#).
- **Visto** il vigente OO.EE.LL. - [L.R. 30/2000](#) e successive modifiche e integrazioni
- **Acquisiti** i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del verbale redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e approvare le relazioni e contabilità a consuntivo della spesa di complessive € **31.347,83**, IVA compresa, allegate alla presente, relative agli interventi di somma urgenza derivante dalle precipitazioni alluvionali del 01,02 e 03 novembre 2018;
3. di prendere atto della perizia giustificativa di spesa redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, da cui risulta che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
4. di approvare i lavori di somma urgenza in argomento;
5. di dare atto della non sufficiente disponibilità delle risorse di bilancio per l'esercizio in corso necessari a fronteggiare le spese relative all'esecuzione dei lavori ed alle attività volte alla risoluzione delle problematiche di cui ai richiamati verbali di somma urgenza;
6. di sottoporre, conseguentemente, la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 191, co. 3, del D.lgs. 267/2000, per il riconoscimento della legittimità, relativa ai lavori di cui ai verbali, con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL prevedendo la relativa copertura finanziaria in attesa che venga assegnato il prevedibile finanziamento regionale;
7. di dare mandato ai Responsabili dell'Area Tecnico-Urbanistica, Area Finanziaria e Ufficio Comunale di Protezione Civile per gli adempimenti conseguenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché ai sensi della L.R. 22/2008 e s.m.i.

LA GIUNTA

con successiva e unanime votazione palese

DELIBERA

dichiara la presente **immediatamente esecutiva**, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO Vito Filippo BARONE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO Vincenzo TIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Vincenzo SANZO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Somma urgenza per ripristino viabilità urbana ed extraurbana e primi interventi a seguito eccezionali piogge di carattere alluvionale dei giorni 01, 02 e 03 novembre 2018, che hanno interessato e colpito il territorio Comunale. – Interventi di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. 50/2016).– proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 191 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4°

Premesso che il verificarsi di eccezionali piogge di carattere alluvionale, sin dalla giornata del 31 ottobre 2018 e che ha raggiunto la massima criticità nei giorni 01, 02 e 03 Novembre 2018, ha determinato il Sindaco, coadiuvato dal Presidio Operativo Comunale di Protezione Civile prima e dal C.O.C. successivamente, insediatosi presso la sede Municipale (giuste Ordinanze Sindacali n. 82/2018 e n. 83/2018) a dare incarico alla ditte:

- Catalano Salvatore
- Criscione Guido
- Tutto per l'edilizia di Francesco La Paglia

di provvedere, secondo le indicazioni di volta in volta ricevute, allo sgombero di strade urbane ed extraurbane, con mezzi meccanici e quant'altro necessario per permettere il superamento dell'emergenza;

che la ditte sopra indicate, secondo le indicazioni ricevute dal C.O.C., hanno eseguito prontamente e rispettivamente ogni intervento con continuativo impegno fin dalla serata del 01/11/2018 e per tutto il periodo di durata dell'avversità atmosferica protrattosi fino al giorno 03/11/2018, nonché nelle giornate successive per consentire il ripristino delle condizioni di criticità;

Richiamati i verbali e le relazioni sugli interventi avviati per fronteggiare l'emergenza (*Prot. n. 12890 del 01/11/2018 - Prot. n. 12929 del 03/11/2018 - Prot. nn. 13071 e 13018 del 06/11/2018 - Prot. n. 13462 del 14/11/2018*) attraverso le quali il Sindaco, come per altro consta al Comando P.M. ed al Responsabile di P.C., ordinava gli interventi di somma urgenza che prevedevano lo spalamento con mezzi meccanici delle strade urbane ed extraurbane ed altri interventi quali pulizia di canali di raccolta acqua, sistemazione di misto granulometrico in strade con evidenti dissesti che non consentivano lo spostamento ai residenti ed altri magisteri;

Visto il corrispettivo delle prestazioni redatto dal Resp. dell'Ufficio Tecnico, in data 14/11/2018, allegato alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € **31.347,83** IVA compresa;

Vista la perizia giustificativa di spesa del 16/11/2018 che quantifica gli interventi in € **31.347,83** complessivi e meglio dettagliati nel prospetto allegato, importo sottoscritto dalle ditte per accettazione;

Dato atto che per il carattere dell'urgenza e indifferibilità degli interventi non è stato possibile adottare la procedura ordinaria dell'impegno prevista dall'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

che ad oggi, visto lo stanziamento iniziale sugli appositi capitoli del bilancio comunale esecutivo, non è sufficiente a garantire la copertura degli interventi in essere nonché la copertura degli orari di lavoro straordinario svolto dai dipendenti impegnati nel superamento della crisi emergenziale.

Che ai fini della regolarizzazione degli impegni della suddetta spesa, sufficienti a fronteggiare le spese relative all'esecuzione dei lavori e delle attività di cui sopra, occorre provvedere al reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della restante somma di spesa;

Richiamato, l'art. 191 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. D) legge 07/12/2012 n. 213;

Viste la relazioni congiunte del Comando di P.M. e del Responsabile dell'Ufficio di P.C. dalle quali risulta che gli interventi di natura emergenziale, di cui ai suddetti verbali, possono ritenersi esperiti e conclusi alla data del 13/11/2018 e con la quantificazione di cui alla perizia giustificativa degli importi accettati dalle ditte per un importo contabilizzato di €**31.347,83** comprensivo di IVA;

Rilevato che ancora ad oggi sussistono situazioni di criticità in varie località del territorio, bisognevoli di ulteriori interventi di ripristino delle sede stradali extraurbane in prossimità di allevamenti ed aziende agricole;

che per quanto sopra il Responsabile del IV Settore ha attivato una nuova procedura di somma urgenza con verbale in data 15/11/2018 e che sarà contabilizzato nei prossimi giorni;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, di sottoporre al Consiglio Comunale, il provvedimento di riconoscimento della spesa di € **31.347,83** come legittimo debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per individuazione delle modalità di copertura della stessa;

Ricordato che a mente degli artt. 193 e 194 del D.lgs. n. 267/2000 il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, co. 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000);
- mediante utilizzo, per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (art. 193, co. 3° del D.Lgs 267/2000)
- mediante aumento delle aliquote e tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- mediante assunzione di mutui qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

Vista il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il [D.L.vo n. 267/2000](#) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente OO.EE.LL. - [L.R. 30/2000](#) e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE

A codesto spettabile Organo:

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 2. di prendere atto del verbale redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e approvare le relazioni e contabilità a consuntivo della spesa di complessive € **31.347,83**, IVA compresa, allegata alla presente, relative agli interventi di somma urgenza derivante dalle precipitazioni alluvionali del 01,02 e 03 novembre 2018;
 3. di prendere atto della perizia giustificativa di spesa redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, da cui risulta che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
 4. di approvare i lavori di somma urgenza in argomento;
-

5. di dare atto della non sufficiente disponibilità delle risorse di bilancio per l'esercizio in corso necessari a fronteggiare le spese relative all'esecuzione dei lavori ed alle attività volte alla risoluzione delle problematiche di cui ai richiamati verbali di somma urgenza;
6. di sottoporre, conseguentemente, la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 191, co. 3, del D.lgs. 267/2000, per il riconoscimento della legittimità, relativa ai lavori di cui ai verbali, con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL prevedendo la relativa copertura finanziaria in attesa che venga assegnato il prevedibile finanziamento regionale;
7. di dare mandato ai Responsabili dell'Area Tecnico-Urbanistica, Area Finanziaria e Ufficio Comunale di Protezione Civile per gli adempimenti conseguenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché ai sensi della L.R. 22/2008 e s.m.i.
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Lgs.267/2000 , stante l'urgenza di porre in essere i provvedimenti consequenziali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO Ing. Luciano Bitonto

OGGETTO: Somma urgenza per ripristino viabilità urbana ed extraurbana e primi interventi a seguito eccezionali piogge di carattere alluvionale dei giorni 01, 02 e 03 novembre 2018, che hanno interessato e colpito il territorio Comunale. – Interventi di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. 50/2016).– proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 191 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ciminna, 19/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Ing. Luciano Bitonto

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell’art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ciminna, 20/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Gabriele Crociata



COMUNE DI CIMINNA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Prot. N.

del

ALL'UFFICIO DI COORDINAMENTO
DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
PROTEZIONECIVILE@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO INFRASTRUTTURE
C/O ING. PAMPALONE
INFRASTRUTTURE@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO.PROTEZIONE.CIVILE@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

OGGETTO: Comunicazione caduta masso sulla S.P. 33 (Baucina Ciminna) al Km 4,100.

Si informano gli Uffici in indirizzo che in data 01/11/2018 alle ore 19,40 circa è stato segnalato, da alcuni cittadini, la presenza di un un grande masso sulla Strada Provinciale n. 33 all'altezza del Km. 4,100 staccatosi probabilmente dal costone roccioso posto a monte della strada.

Sul posto, allertati, sono intervenuti il C.te della Polizia Municipale, i Carabinieri della locale stazione, l'Associazione di volontari di Protezione Civile "V. Salanitro", il Resp. Comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco ha disposto l'immediata rimozione del masso, avvenuto attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici della Ditta Catalano Salvatore ed ha provveduto ad informare telefonicamente l'Ing. Pampalone dell'Ufficio Infrastrutture della Città Metropolitana di Palermo per opportuna conoscenza e per le attività di competenza e consequenziali. Lo stesso garantiva pronto ed immediato invio di una squadra con tecnico.

Allo stato attuale la strada risulta sgombra da massi ed impedimenti alla circolazione stradale. Tuttavia, non è stato possibile appurare, al momento, il livello di criticità circa eventuali altri distacchi di massi e rocce e pertanto al fine di garantire la pubblica incolumità, si richiede un **urgente** sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e addivenire ad eventuale chiusura temporanea del tratto stradale.

Tanto si doveva.

CIMINNA, 01/11/2018

IL RESP. DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
F.TO DOMENICO PASSANTINO



COMUNE DI CIMINNA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Via Dr. Vito Graziano, 2 – 90023 Ciminna – PA

Tel. 091 8204220 – Fax 091 8293300

E-mail: lavoripubblici@comuneciminna.gov.it

e-mail pec: comune.ciminna@pec.it

Oggetto: Nubifragi ed eventi calamitosi abbattutesi nel territorio di questo Comune, dal 01 al 03 novembre 2018– Interventi di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. 50/2016).

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

D.Lgs. n. 50/2016 art. 163 comma 4

La presente perizia giustificativa di spesa a seguito delle eccezionali piogge di carattere alluvionale che nei giorni 01, 02 e 03 novembre 2018, hanno interessato l'intero territorio Comunale che ha riportato gravi danni alla viabilità urbana ed extraurbana, soprattutto nelle zone rurali limitrofe ai corsi d'acqua, quali il fiume San Leonardo ed il torrente Arziriole, con conseguenti deviazioni degli alvei originari e tracimazioni più rilevanti nelle contrade circostanti.

L'eccezionale quantità di acqua riversatesi ha divelto ed investito di un consistente strato di terra e fango, molte strade del piano viario extraurbano, già in precarie condizioni, così da renderne assolutamente impossibile la percorrenza, con gravi ripercussioni sull'economia della zona basata esclusivamente sull'agricoltura e l'allevamento fonte primaria di reddito di questo territorio.

Sono stati riportati considerevoli danni con possibile aggravamento e dissesto del territorio comunale a seguito della totale distruzione di arbusti e macchia mediterranea, di contenimento e stabilizzazione dei pendii con il conseguente diretto interessamento di strade comunali, vicinali, statali, provinciali e danni a strutture pubbliche e private.

Il Centro Operativo Comunale prontamente riunitosi in data 3/11/2018 alle ore 8,30 presso la Sede Municipale, provvedeva, sulla scorta della Prefettura di Palermo 16/51 e DRPC n. 18306 per l'allerta meteo, ad emettere nuovo avviso alla cittadinanza (prot. n. 12926 del 03/11/2018) istituendo i numeri per le chiamate di emergenza gestite dal C.O.C.; contestualmente veniva trasmessa a mezzo PEC la Relazione di servizio del 02/11/2018 agli Enti competenti (giusta nota prot. 12929 del 03/11/2018).

Dalle ore 9,15, con l'assistenza degli impiegati comunali e dell'Associazione di Volontari di Protezione Civile, si avviava il monitoraggio del territorio al fine di evidenziare ulteriori criticità.

A tal fine, su disposizione del Sindaco, venivano contattate ed invitate alla reperibilità e ad intervenire, per fronteggiare le emergenze, le seguenti Ditte: Catalano Salvatore; Criscione Guido; Tutto per l'edilizia di La Paglia Francesco con propri mezzi meccanici e personale.

Il sottoscritto ing. Bitonto, coadiuvato dal geom. Cimilluca, il giorno 6 novembre 2018, a seguito dei suddetti verbali trasmessi dal COC, si è recato sui luoghi per effettuare sopralluoghi al fine di accertare l'entità dei danni a seguito degli eventi citati che hanno interessato quasi tutto il territorio comunale, constatando che sussistevano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed ha redatto la seguente perizia giustificativa di spesa (ex art. 163 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) afferente i lavori in oggetto, facendo seguito i verbali di accertamento lavori per somma urgenza redatti in data 3/11/2018, definisce quanto segue:

- Come si evince dalla scheda di interventi n. 1 allegata alla nota trasmessa dal Responsabile della Protezione Civile sig. Passantino in data 14-11-2018 prot. n. 0013483, e riscontrato dai sopralluoghi effettuati da questo ufficio tecnico, la ditta Catalano Salvatore, è intervenuta nelle seguenti situazioni di pericolo:
- Ditta Catalano Salvatore via Mazzini 23 - Ciminna:

| Data | Intervento lavori | Impiego mezzi e/o materiali | Q.tà |
|------------|---|------------------------------|------------|
| 01/11/2018 | Rimozione masso sulla SP.33 (vedasi relazione 12929 del 03/11/2018) | Merlo telescopico con benna | Ore 1,15 |
| 02/11/2018 | Rimozione fango e detriti nelle C.de Cernuta, Passo di Cuti, Cassone, Maragliano, Lauro via dei Musicisti, Russumanno, Cozzo Disa, Milione, Pirato. Abbattimento albero in via Tomasi di Lampedusa . | Merlo telescopico con benna | Ore 8,15 |
| 03/11/2018 | Rimozione di fango e detriti lungo la strada comunale Gasena e Ballaronza di collegamento alla SS 121 e contestuale pulizia dei canali di raccolta acqua. Lavori effettuati fino ai pressi dell'abitazione Scimeca in c.da Ponticello, liberando l'accesso all' abitazione. Interventi di rimozione fango e detriti in c.da Canale, Cernuta, SP. 33 e Ponte Vita Capra a seguito nubifragio nella sera del 03/11/2018 | Merlo telescopico con benna | Ore 5,30 |
| | | Mini escavatore | Ore 5,00 |
| 04/11/2018 | Rimozione di fango e detriti a seguito nubifragio nella notte del 03/11/2018, nella strade comunali Canale, Monterotondo, Pirato, Milione, Cozzo Disa, Russumanno, Cernuta, Gasena, Porrazzi, Turisco. | Merlo telescopico con benna | Ore 10,00 |
| | | Mini pala gommata | Ore 9,00 |
| 05/11/2018 | Rimozione detriti lungo le strade comunali, Pirato, Cernuta e Turisco con relativa sistemazione del manto stradale. | Mini escavatore | Ore 8,00 |
| | | Mini pala gommata | Ore 5,00 |
| 06/11/2018 | Rimozione di fango e detriti su strade comunali Cannatello, Manche, Beca | Merlo telescopico con benna | Ore 3,00 |
| | | Mini escavatore | Ore 7,00 |
| 07/11/2018 | Lavori di sistemazione torrente Passo di Cuti, comprensivi di trasporto materiale a discarica e oneri di conferimento | Escavatore Cat 125 | Ore 8,00 |
| | | Trasporto a discarica | N. 7 |
| | | Oneri conferimento discarica | T. 160,200 |
| 07/11/2018 | Fornitura e trasporto di misto di cava per voragine apertasi in via Giovanni XXIII | Misto di cava | MC 3,00 |
| 09/11/2018 | Prosecuzione lavori di sistemazione torrente Passo di Cuti | Escavatore Cat 125 | Ore 8,00 |
| | | Merlo telescopico con benna | Ore 4,00 |
| | | Trasporto a discarica | N. 8 |
| | | Oneri conferimento discarica | T. 174,700 |
| 10/11/2018 | Rimozione di fango e detriti lungo le strade comunali Ballaronza e Via Regia – Sblocco torrente Passo di Cuti con canalizzazione | Merlo telescopico con benna | Ore 7,00 |
| | | Mini escavatore | Ore 3,00 |
| 13/11/2018 | Rimozione di fango e detriti e sistemazione strade comunale Cassone e Ginestra | Escavatore Cat 125 | Ore 8,00 |

- conseguentemente alle attività di verifica e sopralluogo occorse sulle zone interessate, ed i successivi interventi effettuati dalla ditta, tra le giornate dell'1 pomeriggio ed il 13 mattina c.m., il sottoscritto ha potuto valutare la quantificazione degli interventi redigendo il seguente corrispettivo delle prestazioni che si sottopone all'accettazione dalla ditta:

| | |
|---|------------|
| - merlo telescopico con benna valutabile in 60,58 €/h per complessive 43,00 h | € 2.604,94 |
| - escavatore da 96 Kw valutabile in 89,00 €/h per complessivi 24,00 h | € 2.136,00 |
| - mini pala gommata valutabile in 43,00 €/h per complessivi 14,00 h | € 989,00 |
| - mini escavatore valutabile in 43,00 €/h per complessivi 23,00 h | € 602,00 |

| | |
|--|--|
| - misto granulometrico: mc. 3,00x8,50 €/mc= | € 25,50 |
| - trasporto a discarica totale 334,60 tonn. / 1,6 tonn./mc x km 3 x 0,52 €/mcxkm | € 326,34 |
| - oneri conferimento a discarica: tonn. 334,60 x 10,00 €/tonn | € 3.346,00 |
| | Sommano € 10.029,68 |
| | I.V.A. al 22% € 2.206,53 |
| | Importo complessivo € 12.236.20 |

- Ditta Criscione Guido via Trento 38 - Ciminna

| Data | Intervento lavori | Impiego mezzi e/o materiali | Q.ta |
|------------|---|--|-----------|
| 04/11/2018 | Sgombero da detriti strade comunali Passo di Cuti, Cassone, Santa Caterina, Portella, Beca | Pala gommata | Ore 12,00 |
| 05/11/2018 | Sgombero da detriti e sistemazione strade comunali Passo di Cuti fino alla Cernuta (trazzera che passa davanti proprietà Polizzi) | Pala gommata | Ore 4,00 |
| | | Escavatore IMER | Ore 9,00 |
| 06/11/2018 | Sistemazione e sombero detriti strade in c.da San Michele ed in c.da Serre nei pressi proprietà Romano, pulizia vallone. | Pala gommata | Ore 5,00 |
| | | Escavatore IMER | Ore 7,00 |
| 07/11/2018 | Rimozione detriti e pulizia vallone Passo di Cuti in prossimità proprietà Mannina. | Mezzo telescopico con cesta | Ore 2,00 |
| 07/11/2018 | Sgombero detriti e sistemazione frane lungo le strade in c.da Marrana e c.da Pistolena per caduta massi. | Escavatore IMER | Ore 9,00 |
| | | Mini pala gommata | Ore 3,00 |
| 08/11/2018 | Sistemazione muro di contenimento pericolante in c.da Capra (via Giovanni Paolo II) con relativa rimozione terra franata, potatura alberi in prossimità del sito. | Mezzo telescopico con cesta | Ore 3,00 |
| | | Escavatore IMER | Ore 9,00 |
| | | Trasporto e Oneri conferimento discarica | T. 40,00 |
| | | Pala gommata | Ore 2,00 |
| 09/11/2018 | Completamento lavori di sistemazione muro di contenimento pericolante in c.da Capra | Escavatore IMER | Ore 9,00 |
| | | Pala gommata | Ore 5,00 |
| | | Misto di cava per drenaggio | MC. 30,00 |
| | | Cavo in acciaio mm. 20 | M. 20,00 |
| | | Operai | N. 2 |
| 09/11/2018 | Sistemazione strada e frana in c.da Chiusa | Pala gommata | Ore 2,00 |
| | | Mini escavatore | Ore 5,00 |
| 10/11/2018 | Sistemazione strada in c.da Serre, prosecuzione da proprietà Romano fino a monte del tratto percorribile con frantumazione masso presente sulla strada. | Escavatore IMER | Ore 9,00 |
| | | Pala gommata | Ore 2,00 |
| 12/11/2018 | Lavori di sistemazione canalone raccolta acque in via della Libertà, angolo via Roma, nei pressi abitazione Avvinti, a seguito infiltrazione in detta proprietà. | Operai | N. 2 |
| | | Mini escavatore | Ore 7,00 |
| 13/11/2018 | Prosecuzione lavori di sistemazione canalone raccolta acque in via della Libertà, angolo via Roma, nei pressi abitazione Avvinti | Mini escavatore | Ore 7,00 |
| | | Oneri conferimento discarica | T. 10,00 |
| | | Calcestruzzo | MC. 3,00 |
| | | Sabbia | MC. 2,00 |
| | | Misto di cava | MC. 4,00 |
| | | Coperchio in ghisa 60x60 | N. 1 |
| Operai | N. 2 | | |

- conseguentemente alle attività di verifica e sopralluogo occorse sulle zone interessate, ed i successivi interventi effettuati dalla ditta, tra le giornate del 4 pomeriggio ed il 13 mattina c.m., il sottoscritto ha potuto valutare la quantificazione degli interventi redigendo il seguente corrispettivo delle prestazioni che si sottopone all'accettazione dalla ditta:

| | |
|---|------------|
| - pala meccanica gommata valutabile in 60,58 €/h per complessive 32,00 h | € 1.938,56 |
| - escavatore da 75 kw valutabile in 66,00 €/h per complessivi 52,00 h | € 3.432,00 |
| - mini pala gommata valutabile in 43,00 €/h per complessivi 3,00 h | € 129,00 |
| - mini escavatore valutabile in 43,00 €/h per complessivi 19,00 h | € 817,00 |
| - mezzo telescopico con cesta valutabile in 45 €/h per complessivi 5,00 h | € 225,00 |
| - misto granulometrico: mc. 34,00x8,50 €/mc= | € 289,00 |
| - cavo di acciaio mm 20: ml 20,00 x 4,69 ml | € 93,80 |
| - sabbia: mc 3,00 x 14,50 €/mc | € 43,50 |
| - calcestruzzo; mc 3,00 x 121,44 €/mc | € 364,32 |
| - coperchio in ghisa 60x60 | € 135,00 |
| - n. 2 operai comuni per 2 giorni; n. 2 x n. 2 x 7 h/g x 23,94 €/h | € 670,32 |
| - trasporto a discarica: 50,00 tonn. / 1,6 tonn./mc x km 3 x 0,52 €/mcxkm | € 48,75 |
| - oneri conferimento a discarica: tonn. 50,00 x 10,00 €/tonn | € 500,00 |

Sommano € 8.686,25

I.V.A. al 22% € 1.910,98

Importo complessivo € **10.597,23**

- Ditta Tutto per l'edilizia via G. Falcone n. 11 - Ciminna

| Data | Intervento lavori | Impiego mezzi e/o materiali | Q.tà |
|--------------------------|--|---|-----------|
| 31/10/2018 | Fornitura calcestruzzo per intervento via Roma angolo via Libertà | Calcestruzzo (300) | MC. 3,00 |
| 02/11/2018 | Fornitura di materiale edile | Rete elettrosaldata 75x50x120 mt. 50,00 | N. 1 |
| | | Tenaglia Kupps | N. 1 |
| | | Mazza SVFO922 | N. 1 |
| | | Bobine ferro filato zincato | N. 2 |
| | | Paletti a T 30x30x200 | N. 10 |
| 04/11/2018 | Fornitura di materiale edile | Nastro segnaletico 200m. | N. 4 |
| | | Stivali in gomma | N. 1 |
| | | Scarponcini Dover 44 | N. 1 |
| 04/11/2018 | Rimozione di fango e detriti in c.da San Filippello e Falderaso | Pala gommata | Ore 4,00 |
| | | Mini escavatore | Ore 6,00 |
| 06/11/2018 | Fornitura di materiale edile | Paletti a T 30x30x200 | N. 7 |
| | | Rete elettrosaldata 75x50x120 mt. 50,00 | N. 2 |
| | | Bobine ferro filato zincato | N. 2 |
| | Rimozione di fango e detriti in c.da Canale ex impianto CLS e Piazza Castello | Pala gommata | Ore 2,00 |
| 08/11/2018 | Lavori di sistemazione strada in c.da Fagiano | Mini escavatore | Ore 9,00 |
| | | Rifiuto misto di cava | MC. 13,00 |
| | | Nastro segnaletico 200m. | N. 1 |
| | Lavori di sistemazione strada in c.da Canale ex impianto CLS | Calcestruzzo (300) | MC. 4,00 |
| Fracasso in plastica | | N. 1 | |
| Nastro segnaletico 200m. | | N. 1 | |
| 09/11/2018 | Sistemazione strada in c.da Canalotto - Pietre di Casa | Mini escavatore | Ore 3,00 |
| 10/11/2018 | Sistemazione strada e vallone in c.da Maragliano nei pressi proprietà Alomia e Cimilluca | Mini escavatore | Ore 7,00 |
| | Sistemazione strada in c.da Ruggeri | Mini escavatore | Ore 4,00 |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------|
| 12/11/2018 | Lavori di sistemazione strada in c.da Canalotto / Serre | Mini escavatore | Ore 3,00 |
| | Lavori di sistemazione strada in c.da Serre Sette Venti | Pala gommata | Ore 2,00 |
| | | Mini escavatore | Ore 2,00 |
| 13/11/2018 | Lavori di sistemazione strada in c.da Fontana del Re e vallata nei pressi proprietà Zefiretti | Mini escavatore | Ore 6,00 |
| | Lavori di sistemazione strada in c.da Petri di Casi / Canalotto | Mini escavatore | Ore 4,00 |
| | Fornitura di materiale edile per recinzione in Piazza Matrice | Bobine ferro filato zincato | N. 1 |
| | | Guanti | N. 3 |
| Rete elettrosaldata 75x50x120 mt. 15,00 | | N. 1 | |

- conseguentemente alle attività di verifica e sopralluogo occorse sulle zone interessate, ed i successivi interventi effettuati dalla ditta, tra le giornate del 31 ottobre pomeriggio ed il 13 mattina c.m., il sottoscritto ha potuto valutare la quantificazione degli interventi redigendo il seguente corrispettivo delle prestazioni che si sottopone all'accettazione dalla ditta:

| | |
|---|-------------------|
| - mini pala gommata valutabile in 43,00 €/h per complessivi 8,00 h | € 344,00 |
| - mini escavatore valutabile in 43,00 €/h per complessivi 44,00 h | € 1.892,00 |
| - misto granulometrico: mc. 13,00x8,50 €/mc= | € 110,50 |
| - rete per recinzione 75x50x120 rulli da ml 25,00: n. 6,6 x 46,30 €/rullo | € 305,58 |
| - calcestruzzo; mc 7,00 x 121,44 €/mc | € 850,08 |
| - paletti a T: n. 17 x 3,80 kg/cad x 1,20 €/kg | € 77,52 |
| - n. 2 operai comuni per 2 giorni; n. 2 x n. 2 x 7 h/g x 23,94 €/h | € 670,32 |
| - materiali vari di consumo a corpo | € 150,00 |
| | <u>€ 4.400,00</u> |
| Sommano | € 4.400,00 |
| I.V.A. al 22% | € 968,00 |
| Importo totale | € 5.368,00 |

VALUTAZION COMPLESSIVA

| | |
|--|--------------------|
| Importo complessivo dei lavori comprensivo di IVA al 22% | € 28.201,43 |
| Affitto DRONE per valutazione danni, compresa IVA al 22% | € 146,40 |
| Reperibilità dipendenti comunali | <u>€ 3.000,00</u> |
| Importo complessivo | € 31.347,83 |

Il tutto già verificato in quanto opere già eseguite e contabilizzate avvalendosi di valutazione economica dedotta dai prezziario regionale 2018.

Per i lavori realizzati, non essendo stata prevista la presenza nei vari cantieri di più imprese, si è precisato dalla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dalla redazione del D.U.V.R.I. di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2006 e ss.mm. ed ii.

Ciminna, 16/11/2018

Il Responsabile del IV Settore
f.to (ing. L. Bitonto)



COMUNE DI CIMINNA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Prot. N.

del

ALLA PREFETTURA DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO
[PREFETTURA.PREFPA@PEC.INTERNO.IT](mailto:prefettura.prefpa@pec.interno.it)

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
[DIPARTIMENTO.PROTEZIONE.CIVILE@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it)

ALL'UFFICIO DI COORDINAMENTO
DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
[PROTEZIONECIVILE@CERT.CITTÀMETROPOLITANA.PA.IT](mailto:protezionecivile@cert.cittametropolitana.pa.it)

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO INFRASTRUTTURE
C/O ING. PAMPALONE
[INFRASTRUTTURE@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT](mailto:infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it)

ALLA COMANDO STAZIONE CARABINIERI CIMINNA
[TPA26113@PEC.CARABINIERI.IT](mailto:tpa26113@pec.carabinieri.it)

E P.C.

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CIMINNA
SEDE

RESP. DEL SETTORE IV – UTC
SEDE

SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

Relazione del 02/11/2018

OGGETTO: Relazione di servizio sui danni verificatesi a seguito del nubifragio abbattutosi nel territorio di questo comune, in data 01 e 02 novembre 2018.
Accertamenti sullo stato di strade urbane ed extraurbane.

A seguito di un violento nubifragio abbattutosi nel territorio di questo Comune tra la notte del 01/11/2018 e il 02/11/2018, queato comando di P.M., con l'assistenza del Geom. Cusmano Giuseppe dell'ufficio Tecnico Comunale, del Resp. della Protezione Civile Comunale Domenico Passantino e la locale Associazione di Volontariato di P.C. "V. Salanitro" interveniva ed effettuava controllo del territorio, al fine di scongiurare l'esistenza di potenziali pericoli a persone, animali o cose, causati dall'evento calamitoso.

Si premette che già dalle ore 20,00 circa del 01/11/2018, gli stessi, con la collaborazione dei Carabinieri della locale Stazione, intervenivano sulla S.P. 33 (Baucina Ciminna) al Km. 4+100 per la rimozione del masso dalla sede stradale con l'intervento di mezzo meccanico della Ditta Caltalano Salvatore di Ciminna.

Per tale evento il Sindaco informava telefonicamente il Dirigente dell' Ufficio Infrastrutture della Città Metropolitana di Palermo e contestualmente si provvedeva ad informare telefonicamente il Sig. Rescimi, al contatto di Reperibilità Protezione Civile.

Di tale attività sono stati notiziati, con apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, giusta nota prot. 12890 del 01/11/2018 (Allegato 0), il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Dipartimento di Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, l'Ufficio Infrastrutture della Città Metropolitana di Palermo, alla locale Stazione Carabinieri.

Successivamente, l'associazione locale di Volontariato V. Salanitro, vista l'Ordinanza n. 82 del 31/10/2018 di apertura del Presidio Operativo Comunale, visto l'avviso di condizioni meteo avverse da parte del DRPC n. 18304 del 31/10/2018, proseguiva l'attività di presidio territoriale.

La mattina del 02/11/2018, a seguito dell'imperversare delle copiose precipitazioni, constatati particolari situazioni di disagio alla viabilità urbana ed extraurbana, il Sindaco dava direttive circa l'allertamento alla popolazione attraverso avviso (giusta nota prot. n. 12896 del 02/11/2018) pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente. Successivamente si provvedeva ad emettere Ordinanza n. 83/2018 di convocazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare le emergenze. Contestualmente, si provvedeva a trasmettere il suddetto provvedimento al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Dipartimento di Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, all'Ufficio Infrastrutture della Città Metropolitana di Palermo, alla locale Stazione Carabinieri, e notificare lo stesso ai Componenti del C.O.C. (responsabili della funzione 1 del P.P.C.C.).

Per quanto attiene alle criticità riscontrate e gli interventi espletati di seguito e cronologicamente si relaziona:

1. 01/11/2018 - S.P. 33 al Km. 4+100

Caduta Masso di grosse dimensioni dal peso di circa Kg. 500, rimosso dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata.

Durata intervento: dalle ore 19,45 alle ore 21,00.

Alla stessa ora viabilità ripristinata.

Nota 12890 del 01/11/2018

2. 02/11/2018 – SR. 19 al Km. 1+100 e Km. 2

Rimozione di pietrisco e fanghiglia lungo l'asse viario.

Intervento espletato dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata.

Durata intervento: dalle ore 10,00 alle ore 11,30.

Alla stessa ora viabilità ripristinata.

3. 02/11/2018 – Strada Comunale Passo di Cuti - Cassone .

Intervento espletato dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata per liberare la strada e consentire i soccorsi alla S.ra Tauro Lucia ivi abitante ed in evidenti precarie situazione di salute.

Durata intervento: dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Alla stessa ora viabilità ripristinata.

- 4. 02/11/2018 – Strada Comunale Falderaso.**
Consistente smottamento della già precaria sede viaria.
Intervento effettuato dall’Ass.ne di Volontariato “V. Salanitro”
Chiusura totale del tronco stradale con paletti e rete metallica a sicurezza dell’incolumità pubblica.
Approvvigionamento di n. 10 paletti di m.2 e m.25 di rete metallica presso la Ditta Tutto per l’Edilizia di La Paglia Francesco.
- 5. 02/11/2018 – Strada Comunale Maragliano.**
Rimozione di detriti e pietrisco dalla sede stradale.
Intervento espletato dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata.
Durata intervento: dalle ore 12,30 alle ore 13,30.
Alla stessa ora viabilità ripristinata.
- 6. 02/11/2018 – Strada Comunale Lauro (Via dei Musicisti)**
Rimozione di detriti e pietrisco dalla sede stradale.
Intervento espletato dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata.
Durata intervento: dalle ore 13,30 alle ore 14,30.
Alla stessa ora viabilità ripristinata.
- 7. 02/11/2018 - Strada Comunale Rossomanno - Pizzo**
Presenza di grossi massi sulla sede viaria che impedivano totalmente il traffico veicolare.
Intervento espletato, per la rimozione degli stessi, dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata.
Durata intervento: dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Alla stessa ora viabilità ripristinata.
- 8. 02/11/2018 – Strada Comunale Milione**
Ripristino sede viaria da fanghiglia e pietrisco.
Intervento espletato dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata.
Durata intervento: dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
Alla stessa ora viabilità ripristinata.
- 9. 02/11/2018 – Strada Comunale Pirato (nei pressi della proprietà Oliveri Giuseppe)**
Ripristino sede viaria da smottamento di terra al fine di consentire al proprietario di raggiungere il proprio allevamento bovino.
Intervento espletato dalla Ditta Catalano Salvatore con pala meccanica gommata.
Durata intervento: dalle ore 17,00 alle ore 17,45.
Alla stessa ora viabilità ripristinata.
- 10. 02/11/2018 – Via Trieste / Tomasi di Lampedusa (di fronte infresso scuola media)**
Abbattimento di albero di grosso fusto, avente altezza circa m. 8,00.
L’intervento si è ritenuto effettuarlo con estrema urgenza in quanto la pianta presentava un evidente spacco longitudinale lungo il tronco che di fatto faceva presagire il collasso immediato in due blocchi dell’albero sulla sede stradale e sulla abitazione sottostante di via Libertà.
Intervento espletato dal Sig.Criscione con l’ausilio di appositi attrezzi.
Durata intervento: dalle ore 16,30 alle ore 17,30.
In questo frangente è stato necessario inibire il traffico veicolare e pedonale su detta via.
Alla stessa ora viabilità ripristinata.

CRITICITA' RISCONTRATE ANCORA IN ATTO

Si premette che in tutte le sedi viarie sopra menzionate è stato ripristinato il traffico veicolare, ma le stesse presentano delle evidenti criticità lungo il manto stradale ed i bordi, bisognevoli di un ulteriore dettagliato sopralluogo.

A. 02/11/2018 – Via Castello

Crollo muro di sostegno, costituito da pietrame di gesso, in prossimità del retro-prospetto del fabbricato Mangiapane.

In atto la strada è stata chiusa al traffico.

B. 02/11/2018 – Via Dott. Vincenzo Barone (nei pressi abitazione Sacco)

A causa delle abbondanti piogge è saltato un tombino e le acque hanno divelto le mattonelle in asfalto che costituiscono il manto stradale.

C. 02/11/2018 – Contrada Loreto (bivio Loreto nei pressi abitazione Iraci)

Palo telefonico pericolosamente pensolante sulla pubblica via.

D. 02/11/2018 – Strada Comunale Gasena – Enel

In atto non percorribile in quanto in diversi punti ostruita da grossi quantitativi di terra e fango. In particolare risulta inaccessibile l'abitazione del Sig. Scimeca sita in c.da Gasena Ponticello.

E. 02/11/2018 – Strada Comunale Gasena – Casello Rosso

Impercorribile in diversi tratti causa evidenti dissesti alla sede stradale ed invasa da fango e pietrisco.

F. 02/11/2018 – Strada Provinciale S.P.33 dal Centro urbano al bivio Balatelle

Tutto il tronco, oltre alla già annosa situazione di chiusura strada dal Km. 2+600 al Km. 2+800, presenta notevoli e vistosi crepe, avvallamenti; Le acque non regimate refluiscono pericolosamente sul lato valle della strada già interessata da smottamenti.

Costituiscono elevata criticità e pericolo alla pubblica incolumità di persone, mezzi ed animali.

Altresì, costituiscono imminente pericolo per la pubblica incolumità, i diversi alberi di alto fusto, in alcuni casi superiori a m. 15 di altezza presenti lungo i bordi della predetta arteria.

SI EVIDENZIA INFINE

che le abbondanti precipitazioni hanno causato danni e allagamenti a colture (agrumeti, aranceti, mandorleti) ai bordi del fiume San Leonardo in c.da Margi – Cannatello che ha rotto ampiamente gli argini in contrada Pecorone, Cannatello, Margi e Fumata, compromettendo la coltura semi per vaste estensioni. Inoltre si evidenzia identica situazione di allagamento di vaste zone situate nelle c.de Villafranca, Porrazzi, Pianotta, Galia, ecc. che potrebbero comprometterne le colture in essere e future.

La documentazione tecnica e fotografica relativa ai punti di criticità sopra esposti, rimane depositata agli atti di questo Ente.

Personale impegnato:

- Carabinieri della locale Stazione di Ciminna (CS Calderone Giovanni e Marta Tesone)
- Polizia Municipale (C.te Milazzo Salvatore, I.C. Rosario Castagna, I.P.Giuseppe Accomando, I.C. Salvina La Barbera)
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Domenico Passantino)
- Associazione di Volontariato “V. Salanitro” (Vedasi elenco allegato)
- Ufficio Tecnico: Geom. Giuseppe Cusmano, Scimeca Vito, Roma Orlando;
- Consiglieri Comunali: La Spisa Giuseppe e Frangipane Francesco.
- Personale dipendente Ufficio del Sindaco: Priolo Rosario

Tanto si rassegna agli organi in indirizzo e si fa riserva, ove ritenuto necessario, di integrare la presente con ulteriori relazioni.

Il Resp. Uff. P.C.

F.to Domenico Passantino

Il Comandante P.M.

F.to Comm. Capo Salvatore MILAZZO



COMUNE DI CIMINNA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Prot. N.

del

ALLA PREFETTURA DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO
[PREFETTURA.PREFPA@PEC.INTERNO.IT](mailto:prefettura.prefpa@pec.interno.it)

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
[DIPARTIMENTO.PROTEZIONE.CIVILE@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it)

ALL'UFFICIO DI COORDINAMENTO
DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
[PROTEZIONECIVILE@CERT.CITTÀMETROPOLITANA.PA.IT](mailto:protezionecivile@cert.cittametropolitana.pa.it)

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO INFRASTRUTTURE
C/O ING. PAMPALONE
[INFRASTRUTTURE@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT](mailto:infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it)

ALLA COMANDO STAZIONE CARABINIERI CIMINNA
[TPA26113@PEC.CARABINIERI.IT](mailto:tpa26113@pec.carabinieri.it)

E P.C.

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CIMINNA
SEDE

RESP. DEL SETTORE IV – UTC
SEDE

SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

RELAZIONE del 03/11/2018

OGGETTO: Relazione di servizio sui danni verificatesi a seguito del nubifragio abbattutosi nel territorio di questo comune, in data 01 e 02 novembre 2018 ed in corso nella giornata del 03/11/2018.

Accertamenti sullo stato dei luoghi e di strade urbane ed extraurbane.

In data 03/11/2018 alle ore 8,30 si riapri il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presso la sede Municipale.

Presenti:

gli Agenti di Polizia Municipale Milazzo, Castagna, Accomando.

Il Resp. dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile: Domenico Passantino;

Si provvedeva, sentito il Sindaco e sulla scorta delle note della Prefettura di Palermo 16/51 e DRPC n. 18306 per l'allerta meteo, ad emettere nuovo avviso alla cittadinanza (prot. n 12926 del 03/11/2018) istituendo i numeri per le chiamate di emergenza gestite dal C.O.C.; contestualmente veniva trasmessa a mezzo PEC la Relazione di servizio del 02/11/2018 agli Enti competenti (giusta nota prot. 12929 del 03/11/2018).

Dalle ore 9,15, con l'assistenza del Sig. Rosario Priolo, del Geom. Cusmano, Sig. Scimeca Vito e dei componenti dell'Associazione di Volontari di Protezione Civile, *Sigg. Pomara, Roma, Dottorato, Catalano, Traina*, si avviava il monitoraggio del territorio al fine di evidenziare ulteriori criticità.

A tal fine, su disposizione del Sindaco, venivano contattate ed invitate alla reperibilità e ad intervenire, per fronteggiare le emergenze, le seguenti Ditte:

Catalano Salvatore; Criscione Guido; Tutto per l'edilizia di La Paglia Francesco con propri mezzi meccanici e personale.

Per quanto attiene alle criticità riscontrate e gli interventi espletati di seguito e cronologicamente si relaziona:

1. 03/11/2018 – Via Castello

Transennamento e chiusura con rete metallica e paletti nel tratto interessato dal crollo del muro avvenuto in data 02/11/2018;

Alle ore 11,00 si provvedeva, con l'assistenza del Sig. Roma Orlando e dei Volontari di Protezione Civile alla chiusura della strada.

2. 03/11/2018 – Via Cicerone – Angolo Piazza S. Lucia

Pozzetto acque bianche sollevato.

Ore 10,00 - Intervento dei Volontari di Protezione Civile i quali constatavano che il condotto era otturato ed hanno riposizionato il coperchio del tombino.

Durata intervento: 10,00 – 10,30

3. 03/11/2018 – Via Roma

Segnalazione voragine al centro della sede stradale in prossimità abitazione Episcopo e Ingraffia.

Ore 9,30 - si provvedeva, con l'assistenza del Sig. Roma Orlando, Geom. Cusmano e dei Volontari di Protezione Civile alla chiusura della strada e posa di segnaletica.

Durata intervento: 9,30 – 10,30

Tratto chiuso al traffico e lavori da completare.

4. 03/11/2018 – Strada Gasena - Ponticello

Ore 11,30 – Intervento della Ditta Catalano Salvatore con l'ausilio di Merlo telescopico con benna e mini escavatore per la rimozione di fango e detriti lungo la strada comunale Gasena di collegamento alla SS 121 e contestuale pulizia dei canali di raccolta acqua.

I lavori sono stati effettuati fino ai pressi dell'abitazione Scimeca – c.da Ponticello.

Nella circostanza si è provveduto a liberare l'accesso all'abitazione presso il citato Scimeca.

Gli stessi interventi proseguiranno nelle giornate successive.

Durata intervento: 11,30 – 17,00

Primo tratto ripulito.

5. 03/11/2018 – SP 33 Km. 4+100

Ore 15,30 - Sopralluogo congiunto con personale addetto alla viabilità della Provincia di Palermo, C.te Polizia Municipale, Resp. Protezione Civile Comunale, Volontari di Protezione Civile ed il Geom. Cusmano, al fine di verificare eventuali ed imminenti criticità sui luoghi interessati dalla caduta masso avvenuto in data 02/11/2018.

In tale circostanza, considerata la difficoltà di accesso ai luoghi si è provveduto a monitorare la zona con l'ausilio di DRONE messo a disposizione dal Sig. Antonino Alesi (Foto Video Alesi) contattato per vie brevi.

I contenuti delle riprese sono conservati agli atti d'ufficio e visionati, in diretta dal suddetto personale della Provincia.

Durata intervento: dalle ore 15,45 alle ore 16,15.

6. 03/11/2018 – Strada Comunale Loreto

Ore 17,45 – Intervento dei tecnici Telecom in collaborazione con la Polizia Municipale e Associazione di Volontari per la rimozione del palo telefonico ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nella circostanza, i tecnici sono stati costretti, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, a tagliare le linee di circa n. 6 utenze.

Durata intervento: dalle ore 17,45 alle ore 18,45.

Personale impegnato:

- Polizia Municipale (C.te Milazzo Salvatore, I.C. Rosario Castagna, I.P.Giuseppe Accomando)
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Domenico Passantino)
- Associazione di Volontariato “V. Salanitro” (Vedasi elenco allegato)
- Ufficio Tecnico: Geom. Giuseppe Cusmano, Scimeca Vito, Roma Orlando,
- Consiglieri Comunali: La Spisa Giuseppe e Frangipane Francesco.

Tanto si rassegna agli organi in indirizzo e si fa riserva, ove ritenuto necessario, di integrare la presente con ulteriori relazioni.

Il Resp. Uff. P.C.

F.to Domenico Passantino

Il Comandante P.M.

F.to Comm. Capo Salvatore MILAZZO



COMUNE DI CIMINNA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Prot. N.

del

ALLA PREFETTURA DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO
[PREFETTURA.PREFPA@PEC.INTERNO.IT](mailto:prefettura.prefpa@pec.interno.it)

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
[DIPARTIMENTO.PROTEZIONE.CIVILE@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it)

ALL'UFFICIO DI COORDINAMENTO
DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
[PROTEZIONECIVILE@CERT.CITTÀMETROPOLITANA.PA.IT](mailto:protezionecivile@cert.cittametropolitana.pa.it)

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO INFRASTRUTTURE
C/O ING. PAMPALONE
[INFRASTRUTTURE@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT](mailto:infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it)

ALLA COMANDO STAZIONE CARABINIERI CIMINNA
[TPA26113@PEC.CARABINIERI.IT](mailto:tpa26113@pec.carabinieri.it)

E P.C.

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CIMINNA
SEDE

RESP. DEL SETTORE IV – UTC
SEDE

SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

RELAZIONE N. 2 del 03/11/2018

OGGETTO: Relazione di servizio sui danni verificatesi a seguito del nubifragio abbattutosi nel territorio di questo comune, in data 03 novembre 2018 alle ore 20,00 e seguenti. Accertamenti sullo stato dei luoghi e di strade urbane ed extraurbane.

Ore 20,15 - a seguito di violento nubifragio si riunisce di urgenza il COC, presenti: Milazzo Salvatore, Passantino Domenico, Rosario Priolo;

Ore 20,30 - Vengono richiamati il Sig. Pomara ed i Volontari di P.C., Geom. Cusmano, Sig. Roma Orlando, Sig. Scimeca Vito, per immediata ricognizione dei luoghi.

Dalle Ore 21,00 – avvisi ed aggiornamenti sul sito web istituzionale del comune.

Ore 21,00 – Esondazione del torrente Sant'Antonio – Passo di Cuti. Intervento della P.M. e Sig. Priolo per chiusura strada.

Ore 21,15 – Il Carabiniere V.B. Disparti comunica telefonicamente che da una ricognizione effettuata risulta in grave pericolo di crollo il muro di contenimento lungo la strada Capra – Via Giovanni Paolo II all'altezza dell'allevamento Sorci Gabriele abitazione Oliveri Giuseppe. Operai provvedono al transennamento : Roma Orlando e Cons. La Spisa.

Ore 21,30 - Viene segnalato ampio dissesto copertura stradale in via Alonso Spatafora, tratto via Anastasi – Via Amato. Viene altresì segnalato e constatata la grave situazione di infiltrazione di acqua presso il fabbricato Avvinti Giuseppe sito in via Roma angolo Via Libertà

Ore 21, 30 – Il consigliere la Spisa e la Ditta Catalano Salvatore, allertata, intervengono sul ponte Vita-Capra per sgombero dello stesso da detriti e fango.

- Vengono segnalati detriti e pietre lungo la SR 19 all'altezza accesso Mannina e altri.
- Detriti e fango SR19 nei pressi accesso capannone Scimeca Vito.
- Segnalata impraticabilità Regia trazzera della Cernuta
- Transennamento ruderi pericolanti in via San Vito adiacente la chiesa di San F.sco di Paola, ad opera Ass. Volontari di P.C.

Il Sindaco rimaneva in contatto telefonicamente con il C.O.C. ed attraverso l'Assessore Timo coordinava le attività tenendosi in contatto con uffici e personale impegnati sul posto.

Ore 23,45 - contatto telefonicamente il Sig. Rescimi della Protezione Civile della Provincia segnalando la voragine sulla SR 19 precedente oggetto di frana.

Il cons. La Spisa avvisa telefonicamente la Provincia Regionale per interventi lungo la SR 19 Si ravvisa la necessità di intervento di altri mezzi meccanici per strada comunale monterotondo e varie.

Il Sig. Priolo Rosari alle ore 22,55 avvisa telefonicamente il Sig. Passantino Salvatore, proprietario immobile in c.da Canale a seguito allagamento strada.

Lo stesso alle ore 21,40 avvisa la S.ra Ida Piscitello per conto della famiglia Caltabilotta – Accomando per impraticabilità strada Monterotondo.

Alle ore 01,15 rimangono operativi al COC il resp. della Protezione Civile, Passantino Domenico e l'Assessore Timo. Il C.te Milazzo rimane operativo assieme al Cons. La Spisa, al Vice B.re Disparti e al Carabiniere scelto Calderone Giovanni presso S.S. 121 C/de Porrazzi -pianotta dove la situazione appare apocalittica.

Lo stesso c.te riferisce che è inibita la circolazione della SS 121 direzione Vicari nonché il tratto di strada Comunale Ballaronza in direzione SS. 121.

Sopralluogo presso il campo base della società S.C.P.A. Bolognetta ditta incaricata di eseguire i lavori sulla SS. 121 sito in C/da porrazzi nei pressi del bivio di Campofelice in territorio di Ciminna

per quanto possibile costatare vista la tarda ora e la scarsità di luce artificiale, si notavano diversi mezzi e strutture trascinate e spostate dall' esondazione del torrente azziriolo e quasi tutta l'area invasa da fango e detriti.

L'operatività è rimasta attiva fino alle ore 03,00 del 04/11/2018.

Tanto si rassegna agli organi in indirizzo e si fa riserva, ove ritenuto necessario, di integrare la presente con ulteriori relazioni.

Il Resp. Uff. P.C.

F.to Domenico Passantino

Il Comandante P.M.

F.to Comm. Capo Salvatore MILAZZO



COMUNE DI CIMINNA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Prot. N.

del

ALLA PREFETTURA DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO
PREFETTURA.PREFPA@PEC.INTERNO.IT

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO.PROTEZIONE.CIVILE@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

ALL'UFFICIO DI COORDINAMENTO
DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
PROTEZIONECIVILE@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO INFRASTRUTTURE
C/O ING. PAMPALONE
INFRASTRUTTURE@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT

ALLA COMANDO STAZIONE CARABINIERI CIMINNA
TPA26113@PEC.CARABINIERI.IT

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CIMINNA
SEDE


AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

RESP. DEL SETTORE IV
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SEDE

RESP. DEL SETTORE III
ECONOMICO - FINANZIARIO
SEDE

OGGETTO: VERBALE - RELAZIONE CONCLUSIVA CESSATA EMERGENZA

a seguito nubifragi ed eventi calamitosi abbattutesi nel territorio di questo Comune, dal 01 al 03 novembre 2018.



Nei giorni 01, 02 e 03 novembre 2018, l'intero territorio Comunale è stato interessato da eccezionali piogge di carattere alluvionale che ha riportato gravi danni alla viabilità urbana ed extraurbana, soprattutto nelle zone rurali limitrofe ai corsi d'acqua, quali il fiume San Leonardo ed il torrente Arziriolo, con conseguenti deviazioni degli alvei originari e tracimazioni più rilevanti nelle contrade circostanti.

L'eccezionale quantità di acqua riversatesi ha divelto ed investito di un consistente strato di terra e fango, molte strade del piano viario extraurbano, già in precarie condizioni, così da renderne assolutamente impossibile la percorrenza, con gravi ripercussioni sull'economia della zona basata esclusivamente sull'agricoltura e l'allevamento fonte primaria di reddito di questo territorio;

Sono stati riportati considerevoli danni con possibile aggravamento e dissesto del territorio comunale a seguito della totale distruzione di arbusti e macchia mediterranea, di contenimento e stabilizzazione dei pendii con il conseguente diretto interessamento di strade comunali, vicinali, statali, provinciali e danni a strutture pubbliche e private;

Risultano numerose le attività commerciali, agricole e silvopastorali, rimaste danneggiate e/o isolate a causa dei devastanti temporali che, in alcuni casi hanno reso difficile l'accesso alle rispettive località e infrastrutture, in altri casi hanno completamente inondato e devastato le colture.

Tali eventi calamitosi hanno aggravato ancor più il già precario stato delle colture agricole già interessate, nell'anno corrente, da precedenti eventi pregiudizievoli e i danni suddetti avranno pesanti ripercussioni sulla produttività e sull'intera viabilità, soprattutto extraurbana, ricadente nel nostro Comune.

Si da atto che a seguito degli avvisi di allerta meteo diramati dal DRPC e dalla Prefettura di Palermo, si dal 31/10/2018 si è provveduto ad emettere avvisi alla cittadinanza, attraverso il sito web istituzionale, circa le avverse condizioni meteo e conseguentemente con Ordinanza del Sindaco n. 82 del 31/10/2018 si provvedeva ad istituire Presidio Operativo Comunale presso la sede municipale costituito dal C.do di Polizia Municipale, Resp. Ufficio di Protezione Civile, Geom. G.C. dell'Ufficio Tecnico, Resp. dell'Associazione di Volontariato "V. Salanitro".

Gli stessi intenevano, attraverso attività coordinate, ad effettuare un preventivo controllo del territorio, al fine di evidenziare potenziali situazioni di pericolo ed a programmare ulteriori interventi per le ore successive, oggetto di comunicazione di allerta meteo diramato dal DRPC.

Il primo intervento è stato effettuato alle ore 20,00 ca. del 01/11/2018 a seguito presenza di un grosso masso sulla Strada Provinciale SP 33 all'altezza del Km. 4+100 staccatosi dal costone roccioso posto a monte della stessa strada ;

(giusta comunicazione Prot. n. 12890 del 01/11/2018 e relazione Prot. n. 12929 del 03/11/2018 di cui sono stati notiziati gli organi e gli uffici competenti).

La mattina del 02/11/2018, a seguito dell'imperversare delle copiose precipitazioni, constatati particolari situazioni di disagio alla viabilità urbana ed extraurbana, il Sindaco dava direttive circa l'allertamento alla popolazione attraverso avviso *(giusta nota prot. n. 12896 del 02/11/2018)* pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente; successivamente provvedeva ad emettere Ordinanza n. 83 del 02/11/2018 di convocazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare le emergenze.

Contestualmente, con nota Prot. n. 12912 del 02/11/2018, si provvedeva a trasmettere il suddetto provvedimento agli Enti competenti ed a notificare lo stesso ai Componenti del C.O.C.

A tal fine, il Sindaco, contattava ed invitava alla reperibilità e a tenersi pronti ad intervenire con propri mezzi meccanici e personale, per fronteggiare le emergenze, le seguenti Ditte: Catalano Salvatore, Criscione Guido, Tutto per l'edilizia di La Paglia Francesco.

Sono stati avviati ed espletati i primi urgenti interventi da parte degli operatori volontari di protezione civile, tecnici comunali e dalla Ditta Catalano Salvatore, atti al ripristino della viabilità interna ed extraurbana in varie contrade ed alla messa in sicurezza di luoghi imperversati da pericolo imminente di caduta alberi e pietre. *(Giusta Relazione Prot. n. 12929 del 02/11/2018)*

Alle ore 8,30 del 03/11/2018 si riapre il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presso la sede Municipale.



Si avviava il monitoraggio del territorio al fine di evidenziare ulteriori criticità con il supporto degli Agenti di Polizia Municipale, Resp. dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, personale Tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale, componenti dell'Associazione di Volontari di Protezione Civile e di altri dipendenti comunali a tal uopo allertati;

Si provvedeva, sulla scorta delle note della Prefettura di Palermo e DRPC ad emettere nuovo avviso alla cittadinanza (prot. n 12926 del 03/11/2018) istituendo i numeri per le chiamate di emergenza gestite dal C.O.C.;

A seguito delle criticità emerse si provvedeva ad invitava la Ditta Catalano Salvatore, con propri mezzi e personale, a provvedere allo sgombero delle strade di collegamento con la Pianotta di Vicari e alla relativa pulizia dei canali di raccolta acqua, sgomberando gli accessi alle abitazioni da fango e detriti.

Si provvedeva altresì, con tecnici ed operai comunali ed operatori dell'associazione di volontariato, al transennamento e recinzione di aree e strade dove si erano verificati fenomeni di crolli e allagamenti e a mettere in atto altri interventi mirati alla rimozione di quanto potesse costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Nel pomeriggio, il C.te la Polizia Municipale, il Resp. Protezione Civile Comunale, una squadra di Volontari di Protezione e personale Tecnico, procedevano ad effettuare un sopralluogo congiunto con personale addetto alla viabilità della Provincia di

Palermo, al fine di verificare eventuali ed imminenti criticità sui luoghi interessati dalla caduta masso avvenuto in data 02/11/2018. In tale circostanza, considerata la difficoltà di accesso ai luoghi si è provveduto a monitorare ed ispezionare la zona con l'ausilio di un DRONE messo a disposizione dal Sig. Antonino Alesi (Foto Video Alesi) contattato per vie brevi. I contenuti delle riprese sono stati visionati in diretta dal suddetto personale della Provincia e rimangono conservati agli atti d'uffici.

(Giusta Relazione n.1 del 03/11/2018 - Prot. n. 13017 del 06/11/2018)

Dalle ore 20,15 ca. del 03/11/2018, a seguito violento nubifragio abbattutosi nel territorio comunale, si riunisce di urgenza il COC. Il C.te la Polizia Municipale, il Resp. Protezione Civile Comunale, la squadra di Volontari di Protezione e personale Tecnico ed operatori avviavano immediata ricognizione dei luoghi.

Si procedeva ad allertare telefonicamente la Sala Operativa del DRPC e la Protezione Civile Provinciale e porre in essere misure urgenti di delimitazione e/o chiusura strade invase da detriti e fango nonché percorse da acque esondate dai torrenti.

Venivano diramati continui avvisi ed aggiornamenti sul sito web istituzionale e si provvedeva ad avvisare telefonicamente i proprietari ed i residenti di abitazioni siti in zone altamente critiche.

Con l'ausilio della Ditta Catalano Salvatore, immediatamente si provvedeva a sgombrare le strade Comunali e Provinciali di accesso al Paese, da fango e detriti.

Dai presiti territoriali di c.da Porrizzi – Pianotta pervenivano allarmati criticità in cui versava la SS.121, nel tratto in questione, per cui si provvedeva, in via cautelativa, alla chiusura delle strade comunali di innesto sulla suddetta statale e pertanto si ravvisava la necessità di intervento di altri mezzi meccanici

(Giusta Relazione n.2 del 03/11/2018 - Prot. n. 13018 del 06/11/2018)

In data 04/11/2018 alle ore 8,00 si riapri il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presso la sede Municipale.

Presenti, il Sindaco, l'Assessore alla viabilità e il C.te di Polizia Municipale, il Resp. dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, tecnico ed operai dell'Ufficio Tecnico, altri dipendenti comunali a tal uopo richiamati.

Alle ore 8,00 si avviava il monitoraggio e la ricognizione dei luoghi e strade del territorio, urbano ed extraurbano, al fine di evidenziare e fronteggiare particolari criticità.

Il Sindaco allertava e convocava vie brevi, attraverso i resp. dei relativi servizi, gli operatori ecologici e gli operatori dell'Ass.ne di Volontariato e dava disposizioni alle ditte Catalano Salvatore, Criscione Guido e Tutto per l'edilizia di La Paglia Francesco ad intervenire nello sgombero e ripristino della viabilità urbana ed extraurbana dove venivano individuate maggiori criticità, per la rimozione di fango e detriti lungo le strade, contestuale pulizia dei canali di raccolta acqua e quant'altro necessario per la messa in sicurezza dei luoghi.



Rimozione di fango e detriti lungo la viabilità urbana come: Strada del Cimitero e piazzale del cimitero, Circonvallazione Castello, Piazza Castello, pressi Piazza Santa Lucia, Via A. Spatafora, Piazza Nostradonna, Ponte Vita Capra;

Intervento degli operatori ecologici coadiuvati dal Tecnico Comunale ed assistito con Mezzo meccanico gommato della Ditta La Paglia F.sco al fine di rimuovere detriti e fango lungo l'asse viario. In tale occasione, viene comunicato che è stato ripristinato il passaggio che risultava ostruito in c.da Falderaso nei pressi abitazione Speciale, dagli stessi rappresentato presso la sede Comunale in mattinata.

Dalle risultanze delle comunicazioni ricevute ed a seguito ricognizione, si provvedeva a dare informativa alla cittadinanza attraverso il sito web istituzionale.

Considerata la giornata festiva, che vedeva alcune chiese interessate da funzioni religiose, si è ritenuto opportuno una urgente verifica sullo stato dei luoghi, al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità delle persone; Il sopralluogo veniva effettuato dal Tecnico dell'Ufficio Comunale.

Alresi veniva effettuato sopralluogo nelle scuole medie, elementari, con il supporto di personale docente e non docente delle suddette scuole.

Nulla si evidenziava di particolarmente critico.

In Piazza Matrice si procedeva al transennamento di una voragine di ridotte dimensioni, apertasi in prossimità del Colleggio di Maria; Intervento effettuato dai Volontari di Protezioni civile.

(La specificità degli interventi viene meglio dettagliata nel documento "Schede Interventi" che viene trasmetto all'Ufficio Tecnico Comunale ai fini della quantificazione dei corrispettivi delle prestazioni)

ALTRE CRITICITA' RISCONTRATE ANCORA IN ATTO ED IN CORSO DI INTERVENTI




Durante la giornata del 04/11/2018 si raccoglievano ulteriori informazioni pervenute da amministratori comunali, cittadini, imprenditori e operatori agricoli, allevatori, su altre criticità emerse non ancora affrontate e che si aggiungevano a quelle già note;

Molte venivano già verificate quasi nell'arco della stessa giornata con la presenza del Sindaco, Polizia Municipale, Resp. Ufficio di P.C. e Tecnici;

Contestualmente, si provvedeva ad informare telefonicamente il Resp. dell'Ufficio Tecnico sullo stato degli intevenuti in corso ed al fine di programmare già a partire dalla giornata successiva, per quanto di competenza, le attività prioritarie da mettere in atto nei giorni seguenti.

Di seguito vengono descritte le criticità raccolte:

- A. Argini torrenti Passo di Cuti, Falderaso, Marrana, e bonifica dei terreni circostanti oggetto di allagamenti;
- B. Criticità alla viabilità, per presenza di fango e detriti nelle strade comunali di collegamento alle seguenti contrade del territorio: C.da Gasena, Porrazzi, Canalotto, Canale, Monterotondo, Fontana del Re, Pirato Milione, Cozzo Disa, Rossomanno, Turisco, Portella, Cernuta, Maragliano, S. Caterina, Ruggeri, Chiusa, Cassone, Portella, Passo di Cuti, Canalotto, Serre, Serre Sette Venti.
- C. Profonda voragine apertasi in via Giovanni XXIII, in prossimità dell'abitazione Di Falco.
- D. Criticità alla viabilità in c.da Cernuta, stradella di accesso alla proprietà Borelli / Peri;
La strada presenta un notevole avvallamento e scarificazione bisognevole di copertura in misto granulometrico. Si rappresenta l'urgenza di intervento in quanto in detta abitazione dimorano n.2 persone disabili.
- E. C.da Turisco, necessita misto granulometrico nei pressi accesso Forestale.
- F. C.da Margi – San Leonardo, impossibilità di accesso al fondo proprietà Priolo.
- G. Criticità alla viabilità in c.da Beca in prossimità proprietà Campoello – Balsano.
- H. Criticità di collegamento e viabilità in c.da Gasena – Palmeri (Casello Rosso)
- I. Criticità di collegamento e viabilità Strada Comunale Ballaronza, via Regia fino al Pozzo di Villafranca.
- J. Criticità alla viabilità sulla strada comunale Cassone invasa da fango e detriti;
- K. Criticità alla viabilità sulla strada di collegamento in c.da Ginestra, completamente sprofondata.
- L. Criticità alla viabilità sulla regia trazzera della Cernuta per la presenza di consistenti dissesti e presenza di fango e detriti.

- M.** Criticità alla viabilità sulla strada comunale, invasa da fango e detriti, in prossimità al depuratore sito in C.da San. Michele
- N.** Criticità alla viabilità sulla strada comunale Serre nei pressi proprietà Romano con interessamento vallone.
- O.** Ripristino viabilità in c.da Marrana, dietro Tempio Pub, per presenza massi lungo la strada, ostruzione pozzetto di scarico acque e conseguente versamento nella strada causando problemi di viabilità agli allevatori della zona.
- P.** Sistemazione muro di contenimento nella strada comunale Via Giovanni XXIII, per pericolo crollo imminente e smottamento terreno.
- Q.** Criticità alla viabilità sulla strada comunale della Chiusa.
- R.** Criticità in via della Libertà angolo via Roma, lungo il canalone di raccolta, per grave situazione di infiltrazione di acque presso il fabbricato Avvinti.
- S.** Criticità in vari punti di c.so Umberto I, dove il livello delle acque piovane superano le cunette dei marciapiedi con interessamento delle abitazioni limitrofe, in particolare nei pressi abitazione Quartara/Venetico, come dagli stessi proprietari segnalato.

Lunedì 05/11/2018, all'apertura degli Uffici Comunali, ci si relazionava con il Resp. dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché, per quanto nelle competenze d'ufficio, potesse provvedere agli interventi ed alle attività conseguenziali atte a fronteggiare le criticità precedentemente descritte.

Si prende atto delle annotazioni di esecuzione lavori, mezzi e materiale impiegato, esibite dalle stesse Ditte, che raccolte ed opportunamente descritti nelle "Schede Interventi" vengono trasmesse all'Ufficio Tecnico competente ai fini delle verifiche delle esecuzioni dei lavori e della quantificazione del corrispettivo delle prestazioni e perizia giustificativa esecuzione lavori.

Appare opportuno evidenziare che tutti gli interventi eseguiti dalle Ditte nell'immediatezza degli eventi sono stati limitati ad un provvisorio ripristino delle condizioni minime di viabilità, significando che i luoghi interessati sono bisognosi di ulteriori e più dettagliati lavori.

Il presente verbale di relazione conclusiva su quanto verificatosi a seguito del nubifragio abbattutosi nel territorio di questo Comune, tra il 01 ed il 03 novembre 2018, viene redatto ad integrazione delle precedenti noti sopra indicate e già trasmesse.

Tanto si rassegna agli Organi ed Uffici in indirizzo e si fa riserva, ove ritenuto necessario, di integrare la presente con ulteriore documentazione e archivio fotografico depositato agli atti di ufficio.

Ciminna, 13/11/2018

Il Resp. Uff. P.C.

Domenico Passantino



Il Comandante P.M.

Comm. Capo Salvatore MILAZZO

